

Sicher ist sicher.

Wichtige Informationen zur Umrüstaktion
Buderus Gas-Heizwertgerät Logamax U154 (Baujahr 2007–2011).



Die Qualität unserer Produkte und deren sichere und zuverlässige Funktionsweise sind für uns von höchster Priorität. Heute müssen wir Sie deshalb auf eine Abweichung in der Reaktionszeit der in den Geräten verbauten Abgas-Sicherheitssensoren hinweisen. Davon betroffen sind nur Geräte mit einem Fertigungs-Code, der mit den Zahlen 0, 1, 2, 3, 7, 8 oder 9 beginnt. Sie können diese Information dem Typenschild unserer Heizgeräte entnehmen (siehe Abbildung auf der Rückseite).

Was genau ist das Problem?

Unter bestimmten Betriebsbedingungen, wie z.B. beim Starten der Heizgeräte in großen und ausgekühlten Heizsystemen mit einem zugleich verstopften Abgassystem, kann es bei manchen Geräten vorkommen, dass der Sensor des Heizgerätes nicht rechtzeitig verriegelt. Unter diesen Umständen kann es durch den daraus resultierenden Abgasaustritt zu einer Gefährdung von im Aufstellraum befindlichen Personen durch CO-Vergiftung kommen.

Was müssen Sie tun?

Wenn Sie eines der umseitig beschriebenen Gas-Heizgeräte betreiben, füllen Sie bitte das Formular auf der Rückseite aus und senden uns dies zu oder kontaktieren Sie uns unter einer der unten angegebenen Kontaktmöglich-

keiten. Die Umrüstung erfolgt kostenlos durch den Bosch Werkskundendienst oder einen externen Dienstleister und wird nicht länger als 60 Minuten in Anspruch nehmen. Eine Beeinträchtigung des Heiz- und Warmwasserbetriebes ist nicht zu erwarten. Damit unser Kundendienst die Umrüstung vornehmen kann, benötigen wir die Einbau-Adressen der betroffenen Anlagen und Ihre Mithilfe.

Weitere Informationen zur Abwicklung erhalten Sie im Internet unter www.buderus.at, über unsere Telefon-Hotline **0810/810 555** (Mo.-Fr. von 7.00 bis 19.00 Uhr) sowie unter der Faxnummer: **01/797 22-8097** oder der E-Mail-Adresse: aktionen.thermotechnik@at.bosch.com

Umrüstaktion Abgasüberwachung – Buderus Gas-Heizwertgerät Logamax U154.

Anmeldung zur Umrüstaktion.

Um Ihr betroffenes Gerät Buderus Gas-Heizwertgerät Logamax U154 fachgerecht umrüsten zu können, benötigen wir folgende Daten:

Angaben zum Heizungsnutzer	
Anrede*	PLZ/Ort*
Vorname*	Straße/Nr.*
Nachname*	Land*
Tel.-Nr.*	E-Mail*
Anschrift des Installateurs (falls vorhanden)	
Firmenname	PLZ/Ort
Tel.-Nr.	Straße/Nr./ Stiege/ Tür

Angaben zum Buderus Gas-Heizwertgerät Logamax U154.

Kreuzen Sie Ihr betroffenes Gerät korrekt an. Wie Sie die richtige Produktbezeichnung, Artikelnummer sowie den Fertigungs-Code ermitteln, sehen Sie weiter unten. Folgende Produktbezeichnungen/Artikel-Nummern sind betroffen:

1 Artikel-Nummer / 2 Produktbezeichnung

7747380082/Logamax U154-24

7747380748/Logamax U154-20

7747380735/Logamax U154-24K

7747380749/Logamax U154-20K

3 Fertigungs-Code bitte hier eintragen (betroffene Codes siehe untere Abbildung)


- 1 Artikelnummer
- 2 Produktbezeichnung
- 3 betroffene Fertigungs-Codes:
0XX, 1XX, 2XX, 3XX, 7XX, 8XX, 9XX

Typenschild nach 2010

3	8290-987-999999-7747380080
1	Logamax
2	U154-20E

Typenschild vor 2010

2	U154-20E
1	7 747 380 080
3	829 FD887 999999
230v- 50 Hz 91W IPX4D	



Bitte unterschreiben Sie das ausgefüllte Formular und senden Sie es per **Fax 01/797 22-8097** oder per E-Mail an **aktionen.thermotechnik@at.bosch.com**. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin zur Umrüstung zu vereinbaren. Unter der Rufnummer **0810/810 555 (Mo.– Fr. 7 –19 Uhr)** stehen wir Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

Datum, Unterschrift

* Notwendige Angabe zur Bearbeitung